

Соединительные ветки Петербургского метрополитена в системе транспортного обслуживания



Е. Г. Козин,
канд. техн. наук,
первый заместитель
начальника ГУП
«Петербургский
метрополитен»



А. П. Ледяев,
докт. техн. наук,
заведующий
кафедрой «Тоннели
и метрополитены»
Петербургского
государственного
университета путей
сообщения Императора
Александра I (ПГУПС)

Полноценный перевозочный процесс в Петербургском метрополитене в условиях нехватки производственных и технологических площадок обеспечивается за счет соединительных веток. Эти вспомогательные сооружения играют ключевую роль в организации регламентного обслуживания электроподвижного состава, обеспечении хозяйственного движения и транзите коммуникаций с одной линии на другую. Для их безопасного и надежного содержания в метрополитене разработан комплекс решений, позволяющих проводить эксплуатационные работы.

«**О**беспечить в 2020 г. шаговую доступность к станциям метро более 70 % территории Санкт-Петербурга» – из резолюции Международного форума «Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов – как одно из важнейших направлений государственного управления развитием территорий» (Санкт-Петербург, 27–29 июня 2012 г.).

Приоритеты в развитии Петербургского метрополитена

Метрополитен как внеуличный вид транспорта, обеспечивающий массовые пассажирские перевозки, представляет собой сложный технологический комплекс, включающий объекты инфраструктуры и подвижной состав. Показатели транспортной работы (рис. 1), достигнутые в 2012 г., свидетельствуют, что при доле 53 % от общего объема перевозок ГУП «Петербургский метрополитен» занимает первое место среди предприятий городского пассажирского транспорта. При этом стоимость основ-

ных фондов метрополитена в 5,4 раза превышает стоимость основных фондов ГУП «Горэлектротранс», на долю которого приходилось 20 % объема перевозок населения города. Для обеспечения заданных объемов пассажирских перевозок с высокой культурой обслуживания в метрополитене проходит множество взаимосвязанных процессов. Чем менее развита инфраструктура сети метрополитена, тем весомее в структуре его расходов значимость обслуживающих действий, которые напрямую не связаны с перевозкой пассажиров. Нарушение или сбой в проведении одного из них может привести к серьезным последствиям, на ликвидацию которых потребуются длительное время и значительные финансовые ресурсы.

В Отраслевой схеме, утвержденной городским правительством, определены приоритетные направления развития метрополитена в Санкт-Петербурге. Проектирование и строительство линий ведется с учетом требований к организации движения поездов и технологической потребности в обслуживании




Рис. 1. Диаграмма распределения пассажирских перевозок в 2012 г.

Таблица 1. Эксплуатационные показатели соединительных веток Петербургского метрополитена (по состоянию на 2013 г.).

Показатель соединительной ветки	Расположение соединительной ветки между станциями				
	«Технологический институт I-II»	«Площадь Восстания – Маяковская»	«Площадь Александра Невского I-II»	«Невский проспект – Садовая»	«Достоевская – Садовая»
Прилегающие линии	1-2	1-3	3-4	2-5	4-5
Количество депо на прилегающих линиях	4	3	1	2	нет
Год постройки	1961	1967	1985	1991	1992
Тип по количеству путей	Двухпутная	Однопутная	Однопутная	Однопутная	Двухпутная
План, профиль пути	Без кривых и переломов	10 кривых 5 переломов	10 кривых 8 переломов	5 кривых 7 переломов	По 5 кривых и по 6 переломов
Протяженность, км	0,16 0,14	1,50	2,80	2,21	2,22 2,22
Количество стрелочных переводов по границе	4 (по 2)	6	10	6	4 (по 2)
Интенсивность движения электроподвижного состава, поездов в сутки	–	12	38	40	–
Интенсивность хозяйственного движения, поездов в сутки	8	12	4	10	3
Наименьшая глубина заложения, м	38	44	45	56	61

подвижного состава, оборудования и устройств. До ввода в строй электродепо на линии метрополитена регламентные работы на подвижном составе выполняются в одном из действующих электродепо. Для передачи подвижного состава с линии, не имеющей электродепо, предусматриваются одно- или двухпутные соединительные ветки. Важным фактором, определяющим совокупные затраты на строительство и последующую эксплуатацию этих сооружений, является взаимное расположение как действующих, так и проектируемых станций пересадочного узла. Наиболее оптимальным в этом смысле представляется такое проектное решение, при котором длина соединительной ветки минимальна. К примеру, двухпутная соединительная ветка на совмещенном пересадочном узле станций «Технологический институт I-II» с кроссплатформенной схемой пересадки пассажиров с линии на линию представляет собой расположенные с противоположных сторон два съезда между параллельными тоннелями, являющимися продолжением станционных путей.

Программой развития сети метрополитена предусмотрено продление Линии 3 и подготовка ее инфраструктуры к обороту подвижного состава с асинхронным тяговым приводом. Основными мероприятиями, которые предстоит провести, являются:

- подготовка пакета разрешительной и проектной документации по пусковому участку, в том числе по намывным территориям в районе строительства станции «Новокрестовская»;
- сооружение и открытие участка Линии 3 эксплуатационной длиной 5,02 км с двумя станциями «Новокрестовская» и «Улица Савушкина»;
- модернизация инфраструктуры Линии 3 с десятью станциями и электродепо «Невское» для обеспечения обрата подвижного состава с асинхронным тяговым приводом.

Комплекс работ, связанный с модернизацией, включает в себя этапы по основным отраслям деятельности эксплуатационных служб метрополитена. Одним из ответственных этапов будет выполнение работ по усилению тягового электроснабжения Линии 3. Наи-

более сложной в этом смысле является реконструкция станционной тяговой подстанции (СТП), расположенной на станции «Площадь Восстания» и обеспечивающей электроснабжение пересадочного узла и прилегающих к нему Линий 1 и 3. Ввиду отсутствия СТП на станции «Маяковская», расположенной на Линии 3, однопутный тоннель соединительной ветки «Площадь Восстания – Маяковская» имеет особое значение в системе энергоснабжения. В нем размещены силовые кабели тягового электроснабжения от СТП до секций контактного рельса энергоучастков Линии 3 в направлениях от станции «Маяковская» к прилегающим станциям «Гостиный Двор» и «Площадь Александра Невского-1».

Значительна роль соединительных веток наряду с тупиками на станциях с путевым развитием в случае необходимости снятия с линии неисправного состава и скорейшего возобновления транспортного обслуживания. В табл. 1 приведены основные эксплуатационные показатели соединительных веток Петербургского метрополитена.

Особенности соединительных веток

В практике эксплуатации метрополитенов существуют примеры, когда часть действующей линии после ввода в строй пускового комплекса и переключения движения по новой схеме приобретает статус соединительной ветки. Так, участок перегонных тоннелей между станциями «Достоевская» и «Садовая», эксплуатируемый с января 1992 г. по февраль 2009 г. в составе Линии 4, после строительства станции «Спасская» четвертой линии и открытия движения по Линии 5 стал использоваться в качестве двухпутной соединительной ветки.

К особенностям соединительных веток также относятся:

- наличие с обеих сторон камер съездов и путевого развития;
- необходимость функционального согласования оборудования и устройств на эксплуатируемой и на вновь построенной линиях, в том числе режимов работы эксплуатируемых и вновь смонтированных инженерных систем;
- сложные план и профиль пути, градостроительные и инженерно-геологические условия строительства;
- высокий показатель интенсивности хозяйственного движения.

В приведенных в табл. 1 показателях обращает на себя внимание еще одна особенность. Интенсивность движения электроподвижного состава – наименьшая на соединительных ветках, где прилегающие линии имеют по два электродепо или не имеют их совсем. В общем, неравномерность распределения движения вызвана отставанием темпов строительства и ввода в строй электродепо на линиях протяженностью более 20 км и связана с общей неравномерностью распределения пассажиропотоков по линиям. Из-за нехватки четырех электродепо не представляется возможным полноценно оптимизировать размеры движения (количество пар поездов в час) с учетом фактической необходимости в перевозке пассажиров, в частности, на линиях, не имеющих электродепо. Так, для снижения парности движения на четвертой и пятой линиях во внепиковые часы «лишний» подвижной состав выдается через соединительные ветки для отстоя в эксплуатируемые электродепо на третьей и второй линиях. Как следствие, в метрополитене наблюдается перепрофиль подвижного состава.

В табл. 2 приведены данные об основных этапах регламентного обслужи-

вания подвижного состава Линии 3 и интенсивности движения на соединительной ветке «Площадь Восстания – Маяковская». Увеличение протяженности линии, развитие ее инфраструктуры и особенности эксплуатации метрополитена влияют непосредственно на выбор площадки для выполнения регламентного обслуживания подвижного состава. К примеру, отсутствие электродепо на Линии 4 приводит к необходимости передачи части электроподвижного состава Линии 3 на ночной отстой по соединительной ветке в электродепо, расположенное на прилегающей к ней Линии 1, в то время как эксплуатируемое на третьей линии электродепо «Невское» преимущественно обслуживает электроподвижной состав четвертой линии. Интенсивность движения по соединительной ветке хозяйственных поездов и специального подвижного состава возрастает по мере увеличения длины линии, а такие обстоятельства, как приостановка эксплуатации отдельных участков прилегающих линий или переход на обслуживание линии принципиально новым подвижным составом с асинхронным тяговым приводом, приводят к полной отмене оборота электроподвижного состава по соединительной ветке.

По мере ввода в строй новых пусковых участков Линии 3 и роста пассажиропотока на соединительной ветке наблюдается неуклонное увеличение интенсивности движения поездов. Так, за два первых десятилетия с момента открытия Невско-Василеостровской линии (Линия 3) интенсивность движения электроподвижного состава, хозяйственных и спецпоездов возросла более чем в три раза. И только открытие второй очереди электродепо «Невское» привело к снижению интенсивности движения электропоездов до значения 20 поездов в сутки, оставив неизменным объем хозяйственных перевозок.

Авария на Линии 1 с последовавшим закрытием движения между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» вызвала необходимость пересмотра порядка проведения регламентного обслуживания подвижного состава, поскольку электродепо «Северное», обслуживавшее Линию 3, было изолировано от основной сети метрополитена. В связи с этим с 1996 г. передача составов по соединительной ветке на Кировско-Выборгскую линию (Линия 1) прекратилась, электродепо «Невское» полностью

обеспечивает потребности в обслуживании составов Линий 3 и 4.

Во время вынужденного отсутствия движения электроподвижного состава по соединительной ветке «Площадь Восстания – Маяковская», связанного с прекращением передачи составов на Кировско-Выборгскую линию, в теплый период года стала проявляться устойчивая тенденция к образованию тумана и конденсации влаги на поверхностях тоннельной обделки, преимущественно на чугунных тюбингах, ходовых и контактном рельсах, на кабелях. Незадолго до этого в ходе постоянных осмотров уже фиксировалось некоторое увеличение водопроявлений в виде течей и капежа из тоннельной обделки соединительной ветки. Следствием этих процессов стало возросшее количество дефектов на элементах верхнего строения пути, оборудовании и устройствах, снижение параметров электрического переходного сопротивления. Для установления причин увеличения водопроявлений и повышенной влажности, а также для выработки мероприятий по обеспечению надежности функционирования сооружений, оборудования и устройств был проведен ряд обследований с привлечением научных организаций.

Сооружение пересадочного узла «Площадь Восстания – Маяковская»

Пересадочный узел метрополитена «Площадь Восстания – Маяковская» находится в центральной части Санкт-Петербурга в зоне плотной исторической городской застройки. Глубина заложения соединительной ветки варьируется от 44 до 58 м. Однопутный тоннель представляет собой 11 участков различной длины, собранных из четырех типов тюбинговой обделки: чугунной – наружным диаметром 5,6 м и железобетонной – диаметрами 5,1; 5,6 и 6,0 м. В плане сооружение расположено над перегонными тоннелями Линий 1 и 3 и имеет сложную конфигурацию с двумя кривыми малого радиуса (150 м) с углом разворота направления приблизительно равным 270° (рис. 2).

Для обеспечения заданных углов поворота в плане и профиле проектом предусматривалась установка чугунных вставок (опережений) шириной от 80 до 100 мм по внешнему радиусу и 20–40 мм – по внутреннему. На рис. 2 показаны схематичные конфигурации эксплуатируемых и проектируемых соединительных веток Петербургского метрополитена.

Таблица 2. Технологическая потребность в регламентном обслуживании подвижного состава Линии 3

Этапы строительства, особенности эксплуатации метрополитена	Длина, км	Регламентное обслуживание подвижного состава	Регламентное обслуживание подвижного состава в электродепо «Невское»	Максимальные размеры движения электропоездов, пар поездов в час	Интенсивность движения поездов на соединительной ветке «Площадь Восстания – Маяковская»		
					Электро-поезда, поездов в сутки	Хозяйствен-ные поезда, поездов в сутки	Обкатки, пере-гонки, спецпое-зда, поездов в месяц
Первый пусковой участок Линии 3 «Площадь Александра Невского 1» – «Василеостровская» (1967–1970 гг.)	6,70	По соединительной ветке через прилегающую Линию 1 в электродепо «Автово» (Линия 1) для обслуживания, ремонта и ночных отстоя	–	30	12	2–3	3
Второй пусковой участок Линии 3 «Ломоносовская» – «Василеостровская» (1970–1979 гг.)	12,48	–		30	25	5–6	5
Третий пусковой участок Линии 3 «Ломоносовская» – «Приморская» (1979–1981 гг.)	14,66	По соединительной ветке через прилегающую Линию 1 в электродепо «Северное» (Линия 1) для обслуживания, ремонта и ночных отстоя		34	30	6–7	6
Четвертый пусковой участок Линии 3 «Обухово» – «Приморская» (1981–1984 гг.)	18,92	–		32	35	8	8
Пятый пусковой участок Линии 3 «Рыбацкое» – «Приморская» с первой очередью электродепо Невское (1984–1988 гг.)	22,54	По соединительной ветке через прилегающую Линию 1 в электродепо «Северное» для обслуживания, ремонта и ночных отстоя	Подвижной состав Линии 3 для ночных отстоя. С 1985 года после пуска первого участка Линии 4 – подвижной состав Линии 4	28	40	10	10
Вторая очередь электродепо Невское (1988–1995 гг.)	22,54	–		28	20	10	10
Авария на прилегающей Линии 1 на участке «Лесная» – «Площадь Мужества» (1995–2004 гг.)	22,54	Электродепо «Невское» для обслуживания, ремонта и ночных отстоя	Подвижной состав Линий 3 и 4	22	–	11	11
Эксплуатация после восстановления движения на прилегающей Линии 1 на участке «Лесная» – «Площадь Мужества» (2004–2012 гг.)	22,54	–		24	–	11	11–15
Эксплуатация в период модернизации инфраструктуры Линии 3 для обеспечения оборота подвижного состава с асинхронным тяговым приводом (2012–2018 гг.)	22,54	Электродепо «Невское» для обслуживания и ремонта. По соединительной ветке через прилегающую Линию 1 в электродепо «Северное» для ночных отстоя		25	12	12	15–28
Шестой пусковой участок Линии 3 «Рыбацкое» – «Улица Савушкина» (с 2018 г.)	27,56	Электродепо «Невское» для обслуживания, ремонта и ночных отстоя	Подвижной состав Линии 3 с асинхронным тяговым приводом	32	–	15	6

Транспортная инфраструктура




Рис. 2. Схемы соединительных веток в сети линий Петербургского метрополитена

Инженерно-геологические условия района расположения пересадочного узла характеризуются наличием культурного слоя мощностью до 2,5 м, послеледниковыми и ледниковыми отложениями (в виде крупнозерни-

стых песков, суглинков неоднородных с прослойками песчаника) глубиной от поверхности до 44 м и перемятой кембрийской глиной. Водоносные горизонты безнапорный в интервале глубин до 3 м, напорный, приуроченный

к ледниковым отложениям на глубину до 40 м.

Проектное решение первого пускового участка Невско-Василеостровской линии предполагало сооружение перегонных тоннелей, сое-




Рис. 3. Диаграммы интенсивности водопроявлений на участках тоннельной обделки соединительной ветки «Площадь Восстания – Маяковская»

динительной ветки и станции «Маяковская» над действовавшей трассой Кировско-Выборгской линии. Следствием этого стали снижение толщины пласти плотной водоупорной кембрийской глины в щелиге свода тоннелей и уменьшение глубины заложения сооружений, что, в свою очередь, потребовало принятия ряда технических решений на стадиях проектирования и строительства по усилению несущей способности тоннельных конструкций.

Последовательность строительства первого пускового участка предусматривала щитовую проходку перегонных тоннелей одновременно по обоим путям со стороны станции «Площадь Александра Невского-1» в сторону станции «Маяковская», а затем – проходку горным способом камер съездов станции «Маяковская», соединительной ветки и притоннельных сооружений. Ручная разработка породы и возведение тоннельной обделки на всех 11 участках соединительной ветки с использованием эректора требовали особого мастерства и навыков проведения работ, чтобы обес-

печить замкнутость и герметичность постоянной конструкции в условиях необходимости установки опережений на каждом кольце обделки для соблюдения заданного проектом угла поворота сооружения в плане и профиле и наличия, согласно данным инженерно-геологических изысканий, зон трещиноватости кембрийских глин с прослойками песчаника в кровле тоннеля.

Формирование обводненных зон

Строительство подземных выработок горным способом как никакая другая технология ведения работ оказывает наибольшее воздействие на окружающий грунтовый массив. В этих условиях в отсутствие должной степени механизации работ и квалификации проходчиков, было особенно сложно добиться минимального смещения контура выработки и соответствие геометрии забоя проектному очертанию. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что следствием совокупности этих обстоятельств стало разуплотнение окружающего грунтового массива с последо-

вавшим дальнейшим увеличением его обводненности.

Исследование, выполненное с поверхности методом электромагнитного сканирования, выявило зоны повышенной обводненности ледниковых отложений (верхней морены), расположенные в плане над участками тоннеля на кривой с наименьшей мощностью водоупорного слоя кембрийских глин в щелиге свода (рис. 3). На формирование зоны обводнения, зафиксированной в месте пересечения в плане соединительной ветки и перегонного тоннеля третьей линии, оказало влияние наложение деформаций в грунтовом массиве от проходки двух выработок (одна над другой). Две другие зоны обводнения приурочены к участку тоннеля, расположенному в трещиноватых кембрийских глинах с прослойками песчаника. По данным, полученным в ходе исследования, зоны повышенной обводненности характеризуются ослабленной, разуплотненной структурой слагающих грунтовый массив слоев, движение воды в которых происходит в субвертикальном направлении.

Транспортная инфраструктура

Согласно статистике наблюдений за тоннельной обделкой, водопроявления в тоннеле имели место на всем протяжении соединительной ветки. В 2000 г. на отдельных участках фиксировалось 6–7 течей на 10 погонных метров тоннеля. Наиболее обводненные участки железобетонной обделки, где водопроявления были приурочены к сводовой части тоннеля. В железобетонной тюбинговой обделке основными местами течей являлись швы между кольцами тоннельной обделки; места установки чугунных вставок между тюбингами на кривых; фильтрующие трещины в стенках тюбингов; болтовые отверстия и отверстия для нагнетания. На участках чугунной тюбинговой обделки течи наблюдались в стыках между смежными кольцами и в отверстиях для нагнетания. При визуальном осмотре железобетонной тюбинговой обделки отмечались множественные дефекты в числе которых: разрушение защитного слоя ребер железобетонных тюбингов, коррозионный износ рабочей арматуры, трещины в спинках тюбингов, следы коррозии арматурного каркаса спинки тюбингов, а также отсутствие части стягивающих болтов (шпилек) между кольцами обделки. Основным дефектом чугунной тюбинговой обделки была поверхностная коррозия в местах водопроявлений. Общим для участков тоннеля, расположенных на кривых, вне зависимости от типа обделки было зафиксировано несоответствие проекту конструкции опережений: в отсутствие чугунных вставок пространство между кольцами заполнено затяжкой из досок с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Исследованием химического состава воды установлено повышенное содержание хлорид-ионов (500 мг/л) в отобранных для анализа пробах из мест водопроявлений. Водные растворы с такой концентрацией хлоридов в зависимости от условий смачивания железобетонных конструкций могут относиться как к среднеагрессивным по отношению к арматуре при периодическом смачивании, так и неагрессивным – при постоянном погружении. В ходе обследования установлен переменный характер смачивания, вследствие чего тоннельная обделка испытывает наибольшее агрессивное воздействие от фильтрующей воды. На рис. 3 приведены диаграммы интенсивности водопроявлений по состоянию на 2000 и 2012 гг.

За основу анализа водопритоков предложено взять рассчитываемый по

приведенной ниже формуле коэффициент водопроявлений, соответствующий приведенному количеству водопроявлений на 10 погонных метрах участка тоннельной обделки.

$$K_b = (N_{yu} / L_{yu}) * 10 \text{ пог. м},$$

где K_b – коэффициент водопроявлений на 10 погонных метров,

N_{yu} – количество водопроявлений участка тоннельной обделки,

L_{yu} – длина в метрах участка тоннельной обделки.

На рис. 3 отмечены значения коэффициента водопроявлений, соответствующие участкам тоннельной обделки из чугунных и железобетонных тюбингов, а также участкам пересечения с тоннелями Линий 1 и 3, зонам трещиноватых грунтов и зонам повышенной обводненности по данным электромагнитного сканирования.

Наблюдавшиеся капеж и течи оказывали неблагоприятное влияние на состояние ходовых и контактного рельсов, кабелей, силовых электрических и релейных шкафов локально (в месте конкретного водопроявления), а эффект образования тумана, несмотря на сезонный характер, сказывался негативным образом повсеместно на всем протяжении тоннеля. Это потребовало проведения исследования тепловлажностного режима соединительной ветки и режима вентиляции прилегающих участков Линий 1 и 3. В ходе выполненных работ установлено, что в связи с отсутствием переноса тепла за счет поршневого эффекта и поступления теплого воздуха на соединительную ветку вследствие отмены движения электроподвижного состава по графику из-за аварии на Линии 1 тоннельная обделка остывает, приобретая температуру 11 °C, близкую окружающему грунтовому массиву. Ночью это приводит к охлаждению воздуха, поступающего днем посредством поршневого эффекта на прилегающих линиях, и достижению им температуры точки росы 13,5 °C, определенной натуральными замерами. Таким образом, при наличии воздуха, насыщенного параметрами влаги с относительной влажностью более 85 %, происходят процессы конденсации на холодных поверхностях и появления так называемого радиационного тумана, или тумана охлаждения.

Масштабность этих явлений практически по всей длине соединительной ветки обусловлена отсутствием (не предусмотрена проектом строительства Невско-Василеостровской линии) собственной установки для принудительной

вентиляции; сложной конфигурацией сооружения (угол разворота тоннеля – примерно 270 °, что увеличивает аэродинамическое сопротивление); наличием большой площади поверхности испарения (много водопроявлений и открытых водных поверхностей в дренажных лотках) и поверхности конденсации (в виде металлоконструкций обделки и обустройств).

Технические решения для обеспечения безопасности движения поездов

Для обеспечения работоспособного технического состояния сооружения и безопасности движения поездов был предложен комплексный подход, в основу которого были положены проектные решения по восстановлению гидроизоляции тоннельной обделки и оснащению соединительной ветки установкой струйной вентиляции. Согласно проекту, в соответствии с выполненными расчетами на требуемую производительность, исходя из кратности воздухообмена и с учетом возможности размещения вентиляторов в действующих выработках, были подобраны тип и количество струйных вентиляторов и проведен их монтаж. Выполненные в 2008–2009 гг. работы позволили существенно изменить параметры микроклимата на соединительной ветке, улучшив в целом режим ее проветривания. В табл. 3 приведены данные об основных показателях тепловлажностного режима на соединительной ветке.

Ликвидацию течей в тоннельной обделке и ее ремонт начали проводить с октября 2003 г. Состав работ заключался в очистке обделки от поверхностной коррозии, перечеканке швов на стыке тюбингов, замене дефектных болтов и пробок, ремонте тюбингов с заделкой трещин и нагнетании в заобделочное пространство. Работы выполнялись в три этапа и были завершены в 2009 г. На рис. 4 показана динамика изменения водопроявлений на соединительной ветке начиная с 2000 г.

Эффективность выполненных работ может быть оценена с использованием упомянутого ранее коэффициента водопроявлений (см. табл. 4).

В местах локализации течей на участках с чугунной тюбинговой обделкой, связанных с зонами пересечения выработок или их примыканием, удалось добиться полной ликвидации течей. В то же время

Таблица 3. Показатели тепловлажностного режима на ПК 3+03,85 соединительной ветки «Площадь Восстания – Маяковская».

Показатель	Годы			
	1994	2005	2009	2013
Температура воздуха, ° С		16	24	17,4
Относительная влажность, %		85	63	19
Скорость воздуха, м/с		0,0-0,8	1,8	1,1
Направление потока воздуха		Знакопеременное	В сторону Линии 1	В сторону Линии 1
Температура точки росы, ° С		13,5	15,1	15,1
Режим вентиляции	Естественно за счет поршневого эффекта	Естественно за счет эффекта помпажа	Принудительно с использованием 4 осевых вентиляторов	




Рис. 4. Диаграмма изменения количества водопроявлений на соединительной ветке «Площадь Восстания – Маяковская».

на участках с железобетонной тюбинговой обделкой выполненные работы позволили в 4-7 раз снизить количество водопроявлений, приведенное на 10 погонных метров тоннеля.

Используя комплексный подход при планировании и выполнении работ, эксплуатационные службы обеспечивают надежное и безопасное содержание искусственных сооружений Петербургского метрополитена. Несмотря на кажущуюся ма-

лозначимость таких вспомогательных сооружений, как соединительные ветки, в условиях нехватки производственных и технологических площадок без них невозможно организовать полноценный перевозочный процесс. В первую очередь, это касается организации регламентного обслуживания электроподвижного состава, обеспечения хозяйственного движения и транзита коммуникаций с одной линии на другую.

Литература

- Правила технической эксплуатации метрополитенов РФ. М.: Издат. центр ТА Инжиниринг, 2003.
- Козин Е. Г., Тулина Н. В., Шнейдер О. А. Технический надзор за строительством в охранных зонах метрополитена // Метро и тоннели. 2006. № 4.
- Козин Е. Г., Тулина Н. В., Николаева Т. Н. Оценка влияния инженерно-геологических условий на устройство и эксплуатацию сооружений метрополитена в Санкт-Петербурге // Геотехника: актуальные теоретические и практические проблемы: межвуз. сб. науч. тр. / Санкт-Петербургский гос. арх-строит. ин-т. СПб., 2006.
- Козин Е. Г., Сущевич Ю. И., Бабушкин Н. Ф., Иванов В. Ф., Расулов А. Ю. Тоннели метрополитенов. Устройство, эксплуатация и ремонт: справ.-учеб. пособие. М.: Метро и тоннели, 2009.
- Козин Е. Г., Кононова Н. С. Современное состояние и перспективы развития нормативно-технической базы по содержанию, ремонту и реконструкции сооружений Петербургского метрополитена // Тр. III Междунар. конф. «Проектирование, строительство и эксплуатация комплексов подземных сооружений» / Тоннельная ассоциация России. Екатеринбург, 2010.
- Козин Е. Г., Протесеня А. Г., Огородников Ю. Н., Деменков П. А., Карабес М. А., Лебедев М. О., Потемкин Д. А. Механика подземных сооружений. Пространственные модели и мониторинг / Санкт-Петербургский гос. горный ун-т; Междунар. акад. наук экологии, безопасности человека и природы. СПб.: Науч. изд., 2011.

Таблица 4. Значение коэффициента водопроявлений на соединительной ветке «Площадь Восстания – Маяковская».

Среднее на соединительной ветке	На участках чугунной обделки	На участках железобетонной обделки	На участках прямых	На участках кривых	В зоне пересечения с Линией 1	В зоне примыкания с Линией 1	В зоне трещиноватых грунтов	Среднее в зонах повышенной обводненности	В зоне пересечения с Линией 3
2000 год									
1,40	0,84	2,03	0,96	1,58	1,07	1,36	1,98	3,03	4,62
2012 год									
0,21	0,11	0,32	0,10	0,26	0	0	0,38	0,76	1,15